

Số: 477 /TM-TTYT

Phú Túc, ngày 07 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI
Về việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng cửa phòng chụp X- Quang

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Căn cứ nhu cầu kiểm tra, đánh giá hiện trạng cửa phòng chụp X- Quang tại đơn vị, nhằm có cơ sở thực hiện sửa chữa hoặc đề xuất phương án xử lý phù hợp;

Hiện nay, cửa phòng chụp X- Quang tại đơn vị bị xộc lệch có nguy cơ đóng không kín cần được kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật cụ thể.

Vì vậy Trung tâm Y tế Krông Pa trân trọng kính mời Quý Công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế cử cán bộ kỹ thuật đến Trung tâm Y tế Krông Pa để kiểm tra, đánh giá hiện trạng cụ thể.

- **Thời gian:** 10 giờ 00 phút, ngày 08/5/2026.
- **Địa điểm:** Số 142 Thống Nhất, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.
- **Nội dung:**
 - + Kiểm tra tình trạng hư hỏng cửa phòng chụp X- Quang.
 - + Đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hoặc thay thế.

Sự tham gia của Công ty, doanh nghiệp sẽ giúp chúng tôi có cơ sở chuyên môn để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐD.



GIÁM ĐỐC
Trương Thanh Liêm